



## Anexo B. Informe de escape de organismos

**Lugar:** San Juan de la Costa – Concesión

**Fecha:** 2 de mayo 2019

### **Relatoría del evento:**

#### **Descripción:**

1. El día jueves 25 de abril, fué realizada la liberación de peces del cohort 3, de la red de nylon para quedar en la red de cobre dentro de la jaula 3.
2. Se observó que un grupo pequeño de peces (aproximadamente 60 juveniles), lograron salir por la luz de malla de cobre.
3. Siguiendo el protocolo interno, se procedió a recuperar con lance de red a los peces, devolviéndolos a su jaula de origen.
4. Durante los siguientes días, se continuó observando eventos de escape de peces pequeños (aproximadamente de 500 juveniles). Se activó protocolo de recuperación.

#### **Causa probable:**

Mallas deformes; defectos originados durante la implementación e instalación de jaula 3. Estas aperturas en la malla permitieron que los peces se salieran, situación que no hubiera ocurrido con el diseño estandar de la red.

#### **Acciones correctivas:**



1. Buceo diario de revision y corrección de mallas.
2. Identificación y corrección de aperturas de mallas posiblemente más grandes que el tamaño estandar.

#### **Mejoras :**

1. A largo plazo, reemplazar el cable de aliación de cobre de las áreas afectadas, para recuperar la luz de malla estandar (40 mm).

(Describir las posibles causas del escape, el tipo de acción utilizada para detenerlo, estimación del número de organismos que se escaparon, acciones realizadas para prevenir futuros escapes por causas similiares).

**Evidencia fotográfica:**

	
<p><i>S. rivoliana</i> nadando alrededor de la jaula.</p>	<p>Recuperación de peces con red de cuchara y alimento.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Imagen</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Imagen</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Descripción</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Descripción</u></p>

Nombre y firma del responsable:

