



Anexo B. Informe de escape de organismos.

Lugar: San Juan de la Costa - Concesión

Fecha: 14 mayo 2021

Relatoría del evento:

Descripción del evento: Al llegar al centro de producción, encontramos un aproximado de 50 peces nadando alrededor del vivero.

Durante la inspección de la red, se detectó una apertura de 1.5m de largo. La apertura era vertical y solo se abría con el oleaje.

Dado que el escape es menor y siguiendo el protocolo, se procedió a capturar los peces con alimento y red de cuchara, logrando recapturar 9 peces en el primer evento. Estos peces fueron reingresados al vivero de origen.

Causa probable:

Una hebra vertical de cobre que se rompió. La hebra de cobre se bajó poco a poco con el movimiento del vivero, causando una apertura larga, pero angosta.

Acciones correctivas:

Identificar zonas frágiles de la malla y reforzar.


Cambio de malla.

Puntos de mejora:

Utilizar materiales de mayor resistencia y durabilidad.

(Describir las posibles causas del escape, el tipo de acción utilizada para detenerlo, estimación del número de organismos que se escaparon, acciones realizadas para prevenir futuros escapes por causas similares).

Evidencia fotográfica:



Descripción: Una muestra de cobre que se rompió donde se ve claramente el desgaste en el doblez de la hebra; y la reparación de la apertura en el vivero.

Nombre y firma del responsable: Joseph Hughes, Operations Manager

