



Anexo B. Informe de escape de organismos.

Lugar: San Juan de la Costa - Concesión

Fecha: 09 junio 2021

Relatoría del evento:

Descripción del evento:

La red de nylon que contiene a los peces juveniles se engancho con unos puntos metálicos del vivero principal, esto causo la ruptura de la red de nylon y el escape de un estimado de 1000 peces de 22g.

Los peces se han mantenido cerca del vivero por alimento y seguridad. Desde el día del evento y siguiendo el protocolo se procedió a recuperar peces, hemos recuperado 308 peces.

Causa probable:

Los puntos metálicos pertenecen a las puertas de cobre que se encuentran instaladas en el vivero. Las orillas de las puertas presentan estas secciones afiladas. Es un problema del diseño de los viveros.

Acciones correctivas:

Se han colocado protecciones de goma o cabo, para evitar el roce entre la malla y la puerta.

Puntos de mejora:


No incluir puertas en futuros diseños.

(Describir las posibles causas del escape, el tipo de acción utilizada para detenerlo, estimación del número de organismos que se escaparon, acciones realizadas para prevenir futuros escapes por causas similares).

Evidencia fotográfica:



Descripción: Todos los días los operarios recuperan peces mientras haciendo sus inspecciones rutinarias.



Nombre y firma del responsable: Joseph Hughes, Operations Manager