



Kampachi Farms México S. de R.L. de C.V.

Anexo B. Informe de escape de organismos.

Lugar: San Juan de la Costa - Concesión

Fecha: 10 sep 2021

Relatoría del evento:

Descripción del evento: Los viveros fueron sumergidos en anticipación del huracán Olaf. Mientras sumergido, las fuerzas del huracán provocaron fallas en la costura entre la malla pajarera y el barandal, provocando la ruptura y apertura de tres hoyos pequeños de 4cm de diámetro. Los peces tienen un peso de promedio de 25g y por su talla alcanzaron a pasar por los hoyos. Se estima que escaparon 6,000 peces, los cuales se quedaron cerca del vivero para protección. Se activó protocolo de recaptura y todos los días se está capturándolos y se reingresan al vivero.

Causa probable:

La piola usada para conectar las redes fallo por las fuerzas del huracán.

Acciones correctivas para sostener:

Cambio de red pajarera.

Puntos de mejora:

Usar piola más gruesa/fuerte para hacer las conexiones entre redes y vivero.

(Describir las posibles causas del escape, el tipo de acción utilizada para detenerlo, estimación del número de organismos que se escaparon, acciones realizadas para prevenir futuros escapes por causas similares).



Kampachi Farms México S. de R.L. de C.V.

Evidencia fotográfica:



Descripción: Vista desde superficie de los peces que escaparon y nadan alrededor del vivero que fue sumergido.

Nombre y firma del responsable: Joseph Hughes, Operations Manager